

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Nº Processo	Modalidade/Nº	Data
0009/2020	PREGÃO Nº 0006/2020	21/02/2020

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS ELETRONICOS E DE RETIFICA DE MOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

REAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA-ME

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
II	0001	01	27451	ALAVANCA F.000 421 089 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	92,00	92,00
II	0001	02	27456	BICOS 0433 171 303 MB ANO 1996/1996	UN	6,000	BOSCH	110,00	660,00
II	0001	03	27447	BUJÃO 1420 560 004 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	25,00	25,00
II	0001	04	27443	ELEMENTOS 9401 083 503 MB ANO 1996/1996	UN	6,000	BOSCH	110,00	660,00
II	0001	05	27453	JUNTA 1411 015 097 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	14,00	14,00
II	0001	06	27445	MOLAS 1414 613 013 MB ANO 1996/1996	UN	6,000	BOSCH	15,00	90,00
II	0001	07	27450	PISTÃO 2440 520 022 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	26,00	26,00
II	0001	08	27449	REPARO 9401 080 123 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	77,00	77,00
II	0001	09	27455	REPARO 9421 080 220 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	35,00	35,00
II	0001	10	27448	REPARO 9441 080 044 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	23,00	23,00
II	0001	11	27454	SANGRIA 1413 453 020 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	16,00	16,00
II	0001	12	27459	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS NO ÔNIBUS MB ANO 1996/1996	UN	1,000	REAL DIESEL	720,00	720,00
II	0001	13	27452	VÁLVULA 1417 413 047 MB ANO 1996/1996	UN	1,000	BOSCH	45,00	45,00
II	0001	14	27444	VÁLVULAS 1418 522 055 MB ANO 1996/1996	UN	6,000	BOSCH	50,00	300,00
III	0001	01	27467	ALAVANCA F.000 421 089	UN	1,000	BOSCH	92,00	92,00
III	0001	02	27473	BICOS 9430 084 247 MB ANO 1980/1980	UN	6,000	BOSCH	90,00	540,00
III	0001	03	27463	BUJÃO 1420 560 004 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	25,00	25,00
III	0001	04	27458	ELEMENTOS 9401 083 096 MB ANO 1980/1980	UN	6,000	BOSCH	105,00	630,00
III	0001	05	27469	JUNTA 1411 015 097 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	14,00	14,00
III	0001	06	27462	MOLA 1414 613 013 MB ANO 1980/1980	UN	6,000	BOSCH	15,00	90,00
III	0001	07	27466	PISTÃO 2440 520 022 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	26,00	26,00
III	0001	08	27465	REPARO 9401 080 123 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	77,00	77,00
III	0001	09	27471	REPARO 9421 080 220 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	35,00	35,00
III	0001	10	27464	REPARO 9441 080 044 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	23,00	23,00
III	0001	11	27472	REPAROS DE BICO 9431 080 033 MB ANO 1980/1980	UN	6,000	BOSCH	36,00	216,00
III	0001	12	27470	SANGRIA 1413 453 020 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	16,00	16,00
III	0001	13	27460	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS NO ÔNIBUS MB ANO 1980/1980	UN	1,000	REAL DIESEL	720,00	720,00
III	0001	14	27474	TUBO INJETOR 509.003 MB ANO 1980/1980	UN	2,000	BOSCH	80,00	160,00
III	0001	15	27468	VÁLVULA 1417 413 047 MB ANO 1980/1980	UN	1,000	BOSCH	45,00	45,00
III	0001	16	27461	VÁLVULA 1418 522 055 MB ANO 1980/1980	UN	6,000	BOSCH	50,00	300,00
IV	0001	01	27483	ALAVANCA F.000 421 089 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	92,00	92,00
IV	0001	02	27486	BOMBINHA 2447 222 099 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	45,00	45,00

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
IV	0001	03	27479	BUJÃO 1420 560 004 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	25,00	25,00
IV	0001	04	27475	ELEMENTO 9401 083 503 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	4,000	BOSCH	110,00	440,00
IV	0001	05	27488	ENGRENAGEM 122 479 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	550,00	550,00
IV	0001	06	27485	JUNTA 1411 015 097 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	14,00	14,00
IV	0001	07	27477	MOLA 1414 613 013 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	4,000	BOSCH	15,00	60,00
IV	0001	08	27482	PISTÃO 2440 520 022 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	26,00	26,00
IV	0001	09	27481	REPARO 9401 080 123 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	77,00	77,00
IV	0001	10	27480	REPARO 9441 080 044 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	23,00	23,00
IV	0001	11	27487	SANGRIA 1413 453 020 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	16,00	16,00
IV	0001	12	27489	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS NA TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	REAL DIESEL	500,00	500,00
IV	0001	13	27478	SUPER KIT 9401 087 817 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	68,00	68,00
IV	0001	14	27476	VÁLVULA 1418 522 055 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	4,000	BOSCH	50,00	200,00
IV	0001	15	27484	VÁLVULA RET. 1417 413 047 TOYOTA BANDEIRANTES ANO 1991/1991	UN	1,000	BOSCH	45,00	45,00
V	0001	01	27491	ANEL 7139-540 TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	94,00	94,00
V	0001	02	27517	ANEL DE RESSALTOS 7135-280A TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	912,00	912,00
V	0001	03	27502	CABEÇOTE HIDRÁULICO 9050-300L TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	1.460,00	1.460,00
V	0001	04	27518	EIXO DO ACEL. 7123-770A TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	45,00	45,00
V	0001	05	27519	JOGO DE JUNTAS 7135-277A TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	166,00	166,00
V	0001	06	27495	JOGO DE REPARO 7123-0123 TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	77,00	77,00
V	0001	07	27492	KIT PALHETAS 7135-108 TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	245,00	245,00
V	0001	08	27501	KIT SAP. E ROLETES 7135-072N TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	520,00	520,00
V	0001	09	27520	MOLA ESCOVADORA 7139-010A TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	32,00	32,00
V	0001	10	27503	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS NO TRATOR JOHN DEERE 6.110 ANO 2011/2011	UN	1,000	DELPHI	750,00	750,00
VI	0001	01	27505	ANEL 7139-541 TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	228,00	228,00
VI	0001	02	27514	ANEL DE RESSALTOS 7182-033A TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	1.320,00	1.320,00
VI	0001	03	27515	BICO INJETOR L020CVA TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	4,000	DELPHI	320,00	1.280,00
VI	0001	04	27508	BUJÃO REGULADOR 7139-615D TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	25,00	25,00
VI	0001	05	27506	EIXO ACELERADOR 7123-770A TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	45,00	45,00
VI	0001	06	27511	JOGO DE JUNTAS 9059-052A TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	145,00	145,00
VI	0001	07	27510	JOGO DE REPARO 7123-0123 TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	77,00	77,00
VI	0001	08	27504	KIT PALHETAS 7135-108 TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	245,00	245,00
VI	0001	09	27513	KIT SAP. E ROLETES 7135-072N TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	520,00	520,00

ANEXO	LOTE	ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VI	0001	10	27509	MOLA ESCOVADORA 7123-439 TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	18,00	18,00
VI	0001	11	27512	PISTÃO 7123-15G TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	18,00	18,00
VI	0001	12	27516	SERVIÇO DE REGULAGEM DE BOMBAS E BICOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	850,00	850,00
VI	0001	13	27507	VÁLVULA DOSIFICADORA 7167-559R TRATOR NEW HOLLAND TL 95 ANO 2010/2010	UN	1,000	DELPHI	242,00	242,00
VII	0001	01	27533	BRONZINA DE BIELA DA PEUGEOT BOXER ANO	UN	4,000	TAKAO	60,50	242,00
VII	0001	02	27538	BRONZINA DE ENCOSTO DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	TAKAO	125,00	125,00
VII	0001	03	27534	BRONZINA DE MANCAL DA PEUGEOT BOXER ANO	UN	5,000	TAKAO	89,00	445,00
VII	0001	04	27535	BUCHA DE BIELA DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	4,000	TAKAO	40,00	160,00
VII	0001	05	27545	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	UN	2,000	ORBI	23,00	46,00
VII	0001	06	27540	CORREIA DENTADA DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	GATES	240,00	240,00
VII	0001	07	27541	FILTRO DE ÓLEO DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	WEGA	55,00	55,00
VII	0001	08	27539	FILTRO DO DIESEL DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	WEGA	50,00	50,00
VII	0001	09	27537	JOGO DE ANÉIS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	TAKAO	560,00	560,00
VII	0001	10	27536	JOGO DE JUNTAS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	TAKAO	1.180,00	1.180,00
VII	0001	11	27542	ÓLEO DO MOTOR DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	8,000	LUBRAX	18,75	150,00
VII	0001	12	27528	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE MANCAL DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	480,00	480,00
VII	0001	13	27524	SERVIÇO DE BRUNIR CILINDROS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	200,00	200,00
VII	0001	14	27522	SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR O MOTOR DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	1.800,00	1.800,00
VII	0001	15	27526	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS BIELAS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	240,00	240,00
VII	0001	16	27523	SERVIÇO DE LIMPEZA QUÍMICA NO MOTOR DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	200,00	200,00
VII	0001	17	27525	SERVIÇO DE POLIR COMANDO DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	80,00	80,00
VII	0001	18	27531	SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	1.430,00	1.430,00
VII	0001	19	27527	SERVIÇO DE RETIFICAR BIELAS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	320,00	320,00
VII	0001	20	27529	SERVIÇO DE RETIFICAR CILINDROS DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	600,00	600,00
VII	0001	21	27530	SERVIÇO DE REV. BICOS INJETORES DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	445,00	445,00
VII	0001	22	27532	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR DIREÇÃO DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	200,00	200,00
VII	0001	23	27521	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR O MOTOR DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	REAL DIESEL	800,00	800,00
VII	0001	24	27544	TURBINA DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	BIAGGIO	3.300,00	3.300,00
VII	0001	25	27543	VIRABREQUIM DA PEUGEOT BOXER ANO 2008/2009	UN	1,000	SUSIH	3.200,00	3.200,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: **R\$ 33.835,00**